

安全法令ダイジェスト修正履歴

電子版 2024.8.5 リリース版、電子版 2024.2.1 リリース版の修正内容とも、現在販売中の紙書籍版には反映されておられません。

上記修正が反映された紙書籍改訂版の発売の予定は、当分の間ございません。

【電子版 2024.8.5 リリース版 修正箇所】

89 ページ 中段 接地線（右側）

修正前：8 mm²以上

修正後：5.5 mm²以上（電技解釈 19 条）

89 ページ 中段 接地線（左側）

修正前：8 mm²以上

修正後：太さ左表参照

89 ページ 中段

『C種またはD種接地工事の接地線の太さ（内線規程 1350-3 表 抜粋）』の表を追加。

118 ページ 右イラスト

フルハーネス型に変更

122 ページ パイプサポート

修正前：・ 3 本以上継がない

・ H≦3.5mでも、水平つなぎを設けることが望ましい

修正後：・ 3 本以上継がない

・ 高さが3.5mを超えるときは、2 m以内ごとに水平つなぎを二方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止する

237 ページ 最下段

事業所工事終了（中止）届 土建国保組合 終了又は中止したとき、速やかに 土建国保規定 11 条 →削除

254 ページ 下段

建設用リフトの点検 地震に○を追加

【電子版 2024.2.1 リリース時 修正箇所】

87 ページ 下部

修正前：電気設備の技術基準（電技）17 条

修正後：電気設備の技術基準の解釈（電技解釈）17 条

87 ページ 下から 1 行目

修正前：（電技 17 条）

修正後：（電技解釈 17 条）

138 ページ 下から 4 行目

修正前：一般高圧ガス保安規則 60 条の 13

修正後：一般高圧ガス保安規則 60 条 1 項 13 号

149 ページ 下から 3 行目

修正前：消防則 6 条 6

修正後：消防則 6 条 6 項

180 ページ 下部

修正前：空気の稀薄化の防止〈酸欠則 23〉

修正後：空気の稀薄化の防止〈酸欠則 23 条〉

188 ページ 中段

修正前：「別表第 3 第 1 号の二、第 2 号の二又は第 3 号の二の作業」

修正後：「別表第 3 第 1 号の 2、第 2 号の 2 又は第 3 号の 2 の作業」

221 ページ 下から 8～9 行目

修正前：建設業法第 24 条の 8 第 1 項及び建設業法施行規則第 14 の 2 に掲げる事項

修正後：建設業法 24 条の 8 第 1 項及び建設業法施行規則 14 条の 2 に掲げる事項

243 ページ 中段 防火管理者 準拠条項

修正前：消施則 1 条

修正後：消施令 1 条の 2

244 ページ

修正前：ク則

修正後：クレーン則

250 ページ 上段 林業架線作業主任者 準拠条項

修正前：安衛則 513 条

修正後：安衛則 151 条の 126

253 ページ 上段

木馬又は雪ソリによる運材の作業の禁止 安衛則 496 条 →削除

253 ページ 上段

林業架線作業の禁止 準拠条項

修正前：安衛則 510 条

修正後：安衛則 151 条の 145

254 ページ 最下段

林業架線設備の点検 準拠条項

修正前：安衛則 511 条


修正後：安衛則 151 条の 146

安全法令ダイジェスト電子版 修正版リリースにあたっての注意事項

- ・「ふせん」機能に関して、今まで書き込んだ「ふせん」はブラウザの Cookie を削除しない限り、消去されない可能性が高いですが、確約はできかねますことをご了承ください。
- ・「ペン」機能に関して、今まで書き込んだ「ペン」は削除されます。
- ・「文字検索」機能に関して、今まで文字検索機能を使用した場合、ブラウザが修正前の文字データを保持しており、修正後の修正箇所の文字が検索結果に出てきません。その場合は、ブラウザの「キャッシュ」を削除すると、修正後の修正箇所の文字が検索結果に出てきます。

キャッシュの削除場所

GoogleChrome の場合 ブラウザ右上の 3 点ボタン>閲覧履歴データを削除>キャッシュされた画像とファイル



Edge の場合 ブラウザ右上の 3 点ボタン>設定>プライバシー、検索、サービス>閲覧データを削除する>クリアするデータの選択>閲覧データを削除する>キャッシュされた画像とファイル

